



Gruppo politico del Consiglio di Zona 5  
**Di Pietro Italia dei Valori**  
della Coalizione della  
**Unione di Zona 5**

**All'Assessore Infrastrutture e Lavori Pubblici del  
Comune di Milano**

**All'Assessore alla Cultura del Comune di Milano**

**All'Assessore Arredo, Decoro Urbano, Verde del  
Comune di Milano**  
(e/o eventuali altri Assessori competenti per materia)

**Al Comando della Polizia Locale di Zona 5**  
(o ad altro Comando della PL competente per territorio)

**Al Presidente del Consiglio di Zona 5**

**COMUNE DI MILANO  
ZONA 5 DECENTRAMENTO**  
P.G. **77579/2008**  
CONS. GANDOLFI  
del 25/01/2008  
(S) UFF. ASS. ORGANI POL.  
del 25/01/2008

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'**Art. 11** e dall'**Art. 30** del **Regolamento del Decentramento Territoriale** del Comune di Milano si prega di voler dare **risposta scritta** alla presente **entro 45 giorni**.

**Art. 30**

1. Nell'esercizio della generale facoltà di iniziativa, ogni Consigliere può proporre interrogazioni ed istanze agli Organi Centrali per chiedere ragioni di comportamenti o aspetti dell'attività dell'Ente, esporre necessità, prospettare l'assunzione di provvedimenti.
2. La risposta è data entro 45 giorni dal Sindaco o dall'Assessore competente decorrenti dalla data di protocollo di ricevimento.

## **Art. 30 - ISTANZA con richiesta di provvedimenti urgenti**

OGGETTO: **Ponticello storico di via Campazzino: lavori in corso che non rispettano la storicità del ponte. Richiesta di tutela delle caratteristiche storiche del ponte**

### **CONSIDERATO**

Che alcuni cittadini hanno segnalato al consigliere di zona 5 Luca Gandolfi che la sistemazione del ponticello storico posto in via Campazzino sta avvenendo in modo da cambiare completamente la fisionomia del ponte e senza il rispetto delle caratteristiche storiche del ponte stesso.

In particolare sono stati creati due muriccioli rivestiti in finto mattonato e pare vi sia l'intenzione di eliminare i panettoncini con balaustra caratteristici del ponticello storico di via Campazzino.

## CONSTATATO

Che con sopralluogo compiuto dal consigliere di zona 5 Luca Gandolfi in data 09.01.2008 che effettivamente quanto detto dai cittadini corrisponde al vero e a tale riguardo vedi la Documentazione Fotografica Allegata, con foto scattate dal consigliere di zona 5 Luca Gandolfi in data 09.01.2008.

## CHIEDIAMO

Agli interrogati, ciascuno per quanto di sua competenza, di attivarsi per risolvere il problema in oggetto, in particolare:

- 1. All'Assessore Infrastrutture e Lavori Pubblici, all'Assessore alla Cultura, all'Assessore Arredo, Decoro Urbano, Verde** chiediamo di attivarsi presso i Settori Tecnici del Comune di Milano competenti per materia e al Comando di Polizia Locale competente per territorio affinché la sistemazione del ponte storico in oggetto avvenga nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche del ponte, a tutela di un bene culturale di Milano.

Si prega gli interrogati di fornire risposta scritta in cui si relaziona sulle azioni intraprese per la risoluzione delle problematiche segnalate e i risultati così ottenuti.

Al fine di accelerare i tempi e dare tempestiva risposta ai cittadini, vi preghiamo di inviare la risposta anche direttamente al consigliere di Zona 5, Luca Gandolfi, al seguente recapito:

Fax: **02-700.371.47**

Qualora vi fossero Atti prodotti dai settori del Comune che avessero stretta attinenza con la questione in oggetto, vi preghiamo di farcene pervenire copia (in base a quanto previsto dall'Art. 11 del Regolamento del Decentramento e dall'Art. 15 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale) allegandola alla risposta scritta.



**Luca Gandolfi**  
Consigliere di Zona 5  
**Di Pietro Italia dei Valori**  
(primo firmatario ed estensore)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA**  
(foto scattate dal Consigliere di Zona 5 Luca Gandolfi in data 09.01.2008)



16/12/04 COME ERA



13/11/07 COME STA DIVENTANDO

**Foto 1a e 1b** - [foto fornitaci da un cittadino] il ponte storico in via Campazzino: come era e come sta diventando



**Foto 2** – Via Campazzino e i lavori in corso sul ponte storico.

**Foto 3** – Il ponte storico in via Campazzino. Stato di fatto durante i lavori in data 09.01.2008



**Foto 4 e 5** – Il ponte storico in via Campazzino. Stato di fatto durante i lavori in data 09.01.2008: è stato creato un muricciolo in mattoni.



**Foto 6 e 7** – Il ponte storico in via Campazzino. Stato di fatto durante i lavori in data 09.01.2008: è stato creato un muricciolo in mattoni e pare vi sia l'intenzione di eliminare i caratteristici panettoncini con balastra.